


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ в.о. директора

від 05.05.2025 № 26-аг

 Наталія КОЛІСНИК

про заходи пожежної безпеки № 405т у майстерні

1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на приміщення майстерні, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі та є обов'язковою для вивчення і виконання всіма працівниками й іншими особами, які перебувають у приміщеннях майстерні.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Приміщення майстерні за пожежною небезпекою належать до категорії Д.

2.2. Перевірити справність обладнання, відсутність течі мастильних та охолоджувальних рідин.

2.3. Вивільнити проходи, підходи до обладнання.

2.4. У майстерні заборонено:

проводити газозварювальні роботи та роботи з легкозаймистими й горючими речовинами без наряду-допуску на виконання цих робіт;

курити (виняток – у спеціально відведених місцях);

промивати й чистити обладнання і деталі гасом, бензином та іншими легкозаймистими і горючими рідинами;

зберігати промаслене ганчір'я на робочих місцях поза металевими ящиками з кришкою, а також проливати легкозаймисті рідини, мастила, мастильноохолоджувальні рідини;

захаращувати проходи / підступи до обладнання, підступи до засобів пожежогасіння та шляхи евакуації;

застосовувати в електричних щитах саморобні, кустарного виготовлення запобіжники, експлуатувати несправне електрообладнання й електропроводки, а також виконані з порушенням Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476;

користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, електрочайниками, кип'ятильниками) поза спеціально обладнаними місцями;

зберігати папір та інші спалимі матеріали під електрощитами, впритул до труб опалення, на підлозі, у шафах і за ними;

улаштовувати й експлуатувати тимчасові електромережі;

залишати без нагляду увімкнені в електромережу електроприлади;

експлуатувати кабелі і проводи з пошкодженою або такою, що під час експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

залишати під напругою кабелі та проводи з неізольованими струмопровідними жилами;

користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами й іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;

користуватися паяльниками (виняток — на спеціально відведених місцях); зберігати балони з газами.

2.5. Якщо з'явилося іскріння, запах диму або полум'я, негайно припинити роботу.

Знеструмити обладнання.

2.6. Майстерню комплектують вогнегасниками.

2.7. Відповідальний за пожежну безпеку приміщень майстерні наприкінці робочого дня зобов'язаний особисто пересвідчитися у пожежобезпечності приміщень майстерні, вимкнути всі струмоприймачі та замкнути входні двері.

Відповідальний за пожежну безпеку приміщень майстерні: _____

3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) необхідно:

негайно повідомити про це оперативно-рятувальній службі за телефоном «101» або «112», вказати адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

повідомити про пожежу своєму керівнику;

організувати евакуацію людей і матеріальних цінностей;

вимкнути (за потреби) струмоприймачі та вентиляцію;

розпочати гасити пожежу наявними первинними засобами пожежогасіння;

організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби та надати їм допомогу під час гасіння пожежі;

в усіх випадках виконувати вказівки керівника гасіння пожежі.

Розроблено:

Заступник директора з ГР

(посада керівника підрозділу)

(підпис)

Людмила ПІКАЛЮК

Погоджено:

Інженер з охорони праці

(підпис)

Максим КОСТЮК